



Powiadomienie o dobrowolnym wycofaniu z rynku: Bezprzewodowe, wielopowierzchniowe modele odkurzaczy BISSELL® do pracy na mokro i na sucho 25821, 2582E, 2582N, 25881, 2588N, 3569N, 3570N

Szanowny Kliencie firmy,

Kontaktujemy się z Tobą w sprawie bezprzewodowego, wielopowierzchniowego odkurzacza do pracy na mokro i na sucho, numery modeli: 25821, 2582E, 2582N, 25881, 2588N, 3569N, 3570N.

Firma BISSELL angażuje się w projektowanie bezpiecznych i niezawodnych produktów czyszczących. Mając to na uwadze, zapobiegawczo informujemy o akcji dobrowolnego wycofania z rynku modeli z powodu potencjalnego problemu bezpieczeństwa związanego z płytkami obwodów zarządzania akumulatorem.

Aby dowiedzieć się, czy ta akcja dobrowolnego wycofania z rynku obejmuje Twój produkt, prosimy odnaleźć numer modelu znajdujący się za zbiornikiem czystej wody. Numer będzie podany w dużym czarnym pasku na etykiecie informacyjnej produktu. Poniżej znajduje się przykład lokalizacji numeru modelu.



Jeśli posiadasz produkt, którego dotyczy problem, wyjmij produkt ze stacji ładującej, przestań go używać i skontaktuj się z firmą BISSELL.

Więcej informacji na temat tego wycofania i kroków, które można podjąć, można znaleźć tutaj: recall.bissell.com.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane wdrożeniem tej akcji przez firmę BISSELL.

Dziękujemy,

Zespół BISSELL